



## IMETEO Sensor 2

Bezprzewodowy czujnik dla IMETEO X2

EAN	Kolor	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588769694	biały	76-4969-00	9 x 4 x 2	10 x 5 x 3,5

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Pomiar temperatury i wilgotności

Klasa wodoodporności IPX3

Kompaktowe wymiary

Wbudowany wyświetlacz

Zasięg transmisji do 60 metrów

3 kanały transmisji

### POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : RF 433.92 MHz, 10dBm

Zasięg w budynku : max. 60 metr

Częstotliwość operacyjna : 433,92

### CZUJNIK

Typ czujnika : Bezprzewodowy pomiar wilgotności i temperatury

Czujnik temperatury : Tak

czujnik wilgotności : Tak

Zakres temperatur : -20 do 60

Dokładność (temperatura) : +/- 1,5

Zakres wilgotności : 20 - 95

Dokładność (wilgotność) : +/- 6

### ZASILANIE

Typ baterii : 2 x LR03 1,5V AAA (nieuwzględnione w zestawie)

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Czujnik zewnętrzny, instrukcja obsługi